Винтовые домкраты серии ПВД (Промышленный Винтовой Домкрат) производства ООО «Сибирьмехатроника» предназначены для подъема или перемещения груза с использованием винтовой пары. В настоящее время промышленные винтовые домкраты широко применяются в мировом промышленном производстве, в таких отраслях как: металлургия, машиностроение, атомная, химическая, бумажная и нефтяная промышленность.


Домкраты можно соединить между собой с помощью карданных валов и конических редукторов для создания систем позволяющих осуществлять подъём или перемещение по нескольким точкам, работающих синхронно.

В производстве домкратов ПВД используются современные комплектующие, высококачественные материалы, которые проходят комплексную проверку на специальном оборудовании, в том числе на химический состав. Детали изготавливаются по передовым технологиям на высокоточном оборудовании с числовым программным управлением.

На предприятии внедрен контроль качества на каждом этапе производственного цикла, что обеспечивает надежность и высокий ресурс эксплуатации ПВД. Вся выпускаемая продукция проходит тщательную приемку с использованием автоматизированных испытательных стендов, позволяющих максимально точно воспроизвести эксплуатационные нагрузки на узлы механизмов, осуществить контроль качества комплектующих изделий.

ПВД представлены в двух исполнениях — с перемещающимся винтом (исполнение 1) или с перемещающейся гайкой (исполнение 2).





КЛАССИФИКАЦИЯ

В зависимости от типа силовой передачи применяемой для преобразования вращательного движения в поступательное, винтовые домкраты могут быть статически самотормозящимися (ПВД) или статически не самотормозящимися (серия ПВДК).


В первом случае передача выдерживает статические нагрузки на винт, сохраняя позицию при остановке перемещения. При этом используется передача винт-гайка скольжения (ПВГС) с трапеце-идальной резьбой. Передачи скольжения характеризуются невысоким коэффициентом полезного действия (КПД), что обуславливает повышенное тепловыделение и постепенный износ гайки, ограничивает диапазон скоростей и ресурс эксплуатации.

Во втором случае удержание нагрузки при остановке перемещения должно быть обеспечено при помощи электромагнитного тормоза. При этом используется передача винт-гайка качения (ПВГК), а именно шарико-винтовая передача (ШВП). ШВП обладает высоким КПД, низким тепловыделением, позволяет получать высокие скорости перемещения. Выбор домкрата с ШВП оправдан при необходимости обеспечить высокую загрузку привода и длительный ресурс эксплуатации.





#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ


Домкраты эксплуатируются в повторно-кратковременном реверсивном режиме работы циклами (S4), в которых перемещение нагрузки чередуется с паузами. После паузы возможно изменение направления перемещения (реверс). При реверсировании интервал времени между отключением и включением на обратное направление должен быть не менее 500 мс. Повторно-кратковременный режим работы с частыми пусками характеризуется продолжительностью включений (ПВ). Ниже приведен график, иллюстрирующий понятие ПВ и изменение температуры узла винтовой передачи в процессе работы.



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ






















# ПВД с трапецеидальной передачей

Обозначение домкрата	ПВ	Д-5		
Максимальная нагрузка (растяжение-сжатие), кН		5		
Трапецеидальный винт	Tr2	0x4		
Диаметр входного вала, мм	1	1		
Межосевое расстояние, мм	2	5		
Передаточное соотношение редуктора	1:16	4:16		
Ход (мм) на 1 оборот входного вала	0,25	1,00		
КПД расчётный при 1500 об/мин	0,27	0,34		
КПД расчётный при старте	0,19	0,29		
Максимальный момент на входном валу, Нм	1,40	3,72		
Максимальная приводная мощность*, кВт	0,21	0,41		
Реактивный момент на винте при максимальной нагрузке, Нм	8,4			
Максимальная длина винта при максимальной нагрузке, мм. Схема Эйлера 1	30	00		
Максимальная длина винта при максимальной нагрузке, мм. Схема Эйлера 2	5	50		
Максимальная длина винта при максимальной нагрузке, мм. Схема Эйлера 3	80	800		
Материал корпуса	Алюминие	вый сплав		

<sup>\*-</sup> Максимальная приводная мощность указана для продолжительной работы редуктора с ПВ10%

# ПВД с шариковинтовой передачей


Обозначение домкрата	ПВД	ļК-5		
Максимальная нагрузка (растяжение-сжатие), кН	;	5		
Винт ШВП	16	x5		
Диаметр входного вала, мм	1	1		
Межосевое расстояние, мм	2	5		
Передаточное соотношение редуктора	1:16	4:16		
Ход (мм) на 1 оборот входного вала	0,31	1,25		
КПД расчётный при 1500 об/мин	0,59	0,74		
КПД расчётный при старте	0,41	0,63		
Максимальный момент на входном валу, Нм	0,69	1,67		
Максимальная приводная мощность**, кВт	0,08	0,12		
Реактивный момент на винте при максимальной нагрузке, Нм	4,7			
Максимальная длина винта при максимальной нагрузке, мм. Схема Эйлера 1	20	00		
Максимальная длина винта при максимальной нагрузке, мм. Схема Эйлера 2	симальной нагрузке, мм. Схема 400			
Максимальная длина винта при максимальной нагрузке, мм. Схема Эйлера 3	60	600		
Материал корпуса	Алюминие	Алюминиевый сплав		

<sup>\*\*-</sup> Максимальная приводная мощность указана для продолжительной работы редуктора с ПВ70%

	7.40		1.05	EDE	1.50	ПВД-100			
	<b>ユ-10</b>	ПВД		ПВД					
1	0	2	5	5	0	100			
Tr2	4x5	Tr30	0x6	Tr4	0x7	Tr6	0x9		
1	4	1	9	2	2	2	4		
3	32	5	0	6	3	7	1		
1:16	4:16	1:24	4:24	1:28	4:28	1:36	4:36		
0,31	1,25	0,25	1,00	0,25	1,00	0,25	1,00		
0,29	0,35	0,29	0,34	0,26	0,32	0,25	0,29		
0,19	0,30	0,20	0,29	0,15	0,25	0,16	0,24		
3,7	8,9	7,9	20,3	15,8	45	31,6	81,3		
0,5	0,5	0,7	0,7	1,4	1,4	1,5	1,0		
20	),4	62,8		160	0,6	434,3			
30	00	30	00	40	00	70	00		
60	600		550		800		00		
90	900 800		00	11	00	15	1500		
Алюминие	вый сплав	Ста	аль	Ста	эль	Ст	аль		

ВДК-100 100 50x10 24		
50x10		
24		
71		
4:36		
1,11		
0,73		
0,60		
30,97		
0,45		
195,0		
550		
1100		
1300		
Стапь		
24 71 1:36 4:36 0,28 1,11 0,62 0,73 0,40 0,60 12,20 30,9 0,45 0,45		

#### ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА ДОМКРАТА




#### УСТОЙЧИВОСТЬ ВИНТА И МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА


- I допустимый геометрический момент инерции, мм<sup>4</sup>
- F максимальная осевая нагрузка на домкрат, Н
- L длина свободного конца винта, мм
- Е модуль упругости винта (для стали 210 000  $H/мм^2$ )
- v коэффициент безопасности (по умолчанию v = 3)
- d внутренний диаметр винта, мм


Существуют три схемы нагружения винта: Схема Эйлера 1 - корпус домкрата жестко закреплен, конец винта свободен;

Схема Эйлера 2 - корпус домкрата и винт закреплены в шарнирах;

Схема Эйлера 3 - корпус жестко закреплен, винт(гайка) двигается в направляющих.







Наименование	ПВД-5	ПВД-10	ПВД-25	ПВД-50	ПВД-100
Резьба винта ПВГС	Tr20x4	Tr24x5	Tr30x6	Tr40x7	Tr60x9
Внутр. диаметр	18	21,5	27	36,5	55,5
Резьба винта ШВП	16x5	25x5	32x10	40x10	50x10
Внутр. диаметр	12,9	21,5	27,3	34,1	44,1

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВОДНОЙ МОШНОСТИ И КРУТЯШЕГО МОМЕНТА

Т- необходимый приводной крутящий момент, Нм

F- динамическое осевое усилие кH

пд – к.п.д домкрата (без винта)

пв- к.п.д винта

t- шаг винта, мм

і- передаточное отношение домкрата

TL- момент холостого хода, Нм

n1- частота вращения вала электродвигателя, мин-1

Рм- необходимая мощность приводного электродвигателя, кІ

$$T = \frac{F \cdot t}{2 \cdot \pi \cdot \eta A \cdot \eta B \cdot i} + TL$$

$$P_M = \frac{T \cdot n1}{9550}$$

Полученное значение мощности привода для надёжной эксплуатации необходимо умножить на коэффициент безопасности 1,5 (для небольших систем на 2)

#### ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ К.П.Д. ДОМКРАТА С ОДНОЗАХОДНЫМ ЧЕРВЯЧНЫМ ВАЛОМ БЕЗ ВИНТА

Частота вращения входного	ПВД-5	ПВД-10	ПВД-25	ПВД-50	ПВД-100
вала, об/мин					
1500	0,7	0,72	0,75	0,73	0,76
1000	0,7	0,7	0,73	0,68	0,70
750	0,66	0,67	0,71	0,64	0,68
500	0,66	0,64	0,68	0,63	0,64
300	0,58	0,63	0,67	0,59	0,63
100	0,53	0,57	0,61	0,52	0,58
50	0,53	0,52	0,56	0,46	0,53

#### ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ К.П.Д. ДОМКРАТА С ЧЕТЫРЁХЗАХОДНЫМ ЧЕРВЯЧНЫМ ВАЛОМ БЕЗ ВИНТА

Частота вращения входного	ПВД-5	ПВД-10	ПВД-25	ПВД-50	ПВД-100
вала, об/мин					
1500	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89
1000	0,86	0,87	0,87	0,86	0,86
750	0,85	0,86	0,86	0,84	0,86
500	0,84	0,84	0,85	0,83	0,84
300	0,82	0,82	0,83	0,81	0,83
100	0,81	0,80	0,81	0,77	0,80
50	0,78	0,77	0,78	0,74	0,74

#### ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ К.П.Д. ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Наименование резьбы	Tr20x4	Tr24x5	Tr30x6	Tr40x7	Tr60x9
К.п.д.	0,375	0,375	0,375	0,344	0,311


#### ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ К.П.Д. ШАРИКОВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Наименование резьбы	16x5	25x5	32x10	40x10	50x10
К.п.д.	0,845	0,817	0,845	0,832	0,817

#### ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ МОМЕНТА ХОЛОСТОГО ХОДА РЕДУКТОРА БЕЗ ВИНТА, НМ

Количество заходов червячного вала	ПВД-5	ПВД-10	ПВД-25	ПВД-50	ПВД-100
Z1=1	0,08	0,16	0,26	0,54	1,02
Z1=4	0,1	0,26	0,36	0,75	1,68

#### РАСЧЕТ ПРИВОДНОГО МОМЕНТА СИСТЕМЫ ДОМКРАТОВ



Для расчёта используются следующие данные: К.п.д. соединительного вала η=0,95; к.п.д. конического редуктора η=0,9.

Имеется система из четырёх однозаходных домкратов ПВД-25 с осевой нагрузкой на каждый домкрат по 10 кH.

Необходимо рассчитать приводной крутящий момент.

К.п.д. домкрата η=0.75

К.п.д. винта η=0.375

Шаг винта t= 6 мм

Передаточное отношение домкрата 6

Момент холостого хода ПВД-25 = 0.26 Нм

1. Находим необходимый крутящий момент на червячном валу домкрата

$$T = \frac{10 \cdot 6}{2 \cdot \pi \cdot 0.75 \cdot 0.375 \cdot 6} + 0.26 = 5.92 \text{ Hm}$$

2. Находим необходимый крутящий момент на другом конце приводного вала

$$T2 = \frac{5,92}{0.95} = 6,23 \text{ HM}$$

3. Находим необходимый крутящий момент на входном валу конического редуктора (значение умножается на 2 т.к. на выходе конического редуктора 2 домкрата)

$$T3 = \frac{6,23 \cdot 2}{0.9} = 13,84 \text{ Hm}$$

4. Находим крутящий момент на другом конце приводного вала

$$T4 = \frac{13,84}{0,95} = 14,56 \text{ Hm}$$

5. Поскольку в данном случае система симметричная умножим значение необходимого крутящего момента на 2

 $T5 = 14,56 \cdot 2 = 29,12 \text{ HM}$ 

6. Для безопасной работы системы и снижения вероятности аварии получившееся значение необходимого крутящего момента необходимо умножить на коэффициент безопасности 1,5 (для небольших систем 2)

$$29.12 \cdot 1.5 = 43.68 \text{ Hm}$$

**Резюме:** Приводящее устройство (электродвигатель, редуктор, цепная или ремённая передача и т.п.) должно иметь вращающий момент не менее 43,68 Нм. В данном случае при применении в качестве приводного устройства электродвигателя подойдёт AVP132S4 (Тн = 44,5 Нм). Конический редуктор так же подбирается по пропускаемому крутящему моменту. В данном примере Т3=13,84 Нм.

# ТАБЛИЦЫ КРУТЯШЕГО МОМЕНТА, МОЩНОСТИ И НАГРУЗКИ

Данные представлены для продолжительной работы ПВД в нормальных условиях (+25°C) с ПВ 10% **ВНИМАНИЕ!** Значения в оранжевых зонах приведут к перегреву ПВД. Эксплуатация возможна при снижении нагрузки, ПВ, изменении температурных факторов окружающей среды.

	прп Б							Нагру	зка						
	ПВД-5			5 кН				3 кН				1 кН			
					Соотношение				Соотношение				Соотношение		
n1, об/мин	11. об/мин Скорость перемещения, мм/с		1:	:16	4:1	16	1:16 4:16			1:16		4:16	3		
	1:16	4:16	Т1, Нм	Р1,кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	
1500	6	25	0,88	0,21	2,44	0,58	0,56	0,13	1,51	0,35	0,24	0,06	0,57	0,13	
1000	4	17	0,91	0,14	2,59	0,41	0,58	0,09	1,59	0,25	0,25	0,04	0,60	0,09	
750	3	13	0,95	0,11	2,67	0,31	0,60	0,07	1,64	0,19	0,25	0,03	0,61	0,07	
500	2	8	1,03	0,08	2,85	0,22	0,65	0,05	1,75	0,14	0,27	0,02	0,65	0,05	
300	1	5	1,08	0,05	2,94	0,14	0,68	0,03	1,81	0,09	0,28	0,01	0,67	0,03	
100	0,4	2	1,25	0,02	3,16	0,05	0,78	0,01	1,94	0,03	0,31	0,005	0,71	0,01	
50	0,2	1	1,32	0,01	3,28	0,03	0,83	0,01	2,01	0,02	0,33	0,003	0,74	0,01	

	=D= 40							Нагру	зка					
	ПВД-10			10	кН			8 1	кH		6 кН			
		Соотношение				Соотношение				Соотношение				
n1, об/мин	Скорость пере	мещения, мм/с	1:	16	4:1	6	1:16 4:16			1:16		4:16	6	
	1:16	4:16	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, Вт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт
1500	8	31	2,15	0,51	5,79	1,36	1,75	0,41	4,68	1,10	1,35	0,32	3,58	0,84
1000	5	21	2,23	0,35	6,11	0,96	1,82	0,29	4,94	0,78	1,40	0,22	3,77	0,59
750	4	16	2,32	0,27	6,29	0,74	1,89	0,22	5,09	0,60	1,46	0,17	3,88	0,46
500	3	10	2,53	0,20	6,68	0,52	2,06	0,16	5,40	0,42	1,58	0,12	4,11	0,32
300	2	6	2,65	0,12	6,89	0,32	2,15	0,10	5,57	0,26	1,65	0,08	4,24	0,20
100	1	2	3,09	0,05	7,37	0,12	2,50	0,04	5,95	0,09	1,92	0,03	4,53	0,07
50	0,3	1	3,27	0,03	7,63	0,06	2,65	0,02	6,16	0,05	2,03	0,02	4,68	0,04

								Нагру	зка					
	ПВД-25			25	кН			20	кН			15	кН	
				Соотно	шение			Соотно	ошение			Соотн	ошение	
n1, об/мин	Скорость перемец	цения штока, мм/с	1:	:24	4:2	24	1:	24	4:2	4	1:2	24	4:2	4
	1:24	4:24	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, кВт	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт
1500	6	25	4,24	1,00	12,07	2,84	3,44	0,81	9,73	2,29	2,65	0,62	7,16	1,69
1000	4	17	4,41	0,69	12,80	2,01	3,58	0,56	10,31	1,62	2,75	0,43	7,25	1,14
750	3	13	4,59	0,54	13,20	1,56	3,72	0,44	10,63	1,25	2,86	0,34	7,31	0,86
500	2	8	4,78	0,38	14,09	1,11	3,88	0,30	11,34	0,89	2,97	0,23	7,50	0,59
300	1	5	5,24	0,25	14,58	0,69	4,24	0,20	11,73	0,55	3,25	0,15	7,63	0,36
100	0,4	2	5,79	0,09	15,67	0,25	4,68	0,07	12,61	0,20	3,58	0,06	7,78	0,12
50	0,2	1	6,11	0,05	16,28	0,13	4,94	0,04	13,1	0,10	3,77	0,03	8,12	0,06

								Нагру	зка					
	ПВД-50			50	кН			35	кН			25	кН	
				Соотно	шение			Соотно	ошение			Соотн	ошение	
n1, об/мин	Скорость пере	мещения, мм/с	1:	28	4:2	28	1::	28	4:2	8	1:2	28	4:28	3
	1:28	4:28	Т1, Нм	, Нм Р1, кВт Т		Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт						
1500	6	25	8,50	2,00	25,64	6,04	6,11	1,44	18,18	4,28	4,52	1,07	13,20	3,11
1000	4	17	8,83			4,29	6,35	1,00	19,34	3,04	4,69	0,74	14,03	2,20
750	3	13	9,19	1,08	28,21	3,32	6,60	0,78	19,98	2,35	4,87	0,57	14,49	1,71
500	2	8	9,59	0,75	29,19	2,29	6,87	0,54	20,66	1,62	5,06	0,40	14,98	1,18
300	1	5	10,49	0,49	31,38	1,48	7,51	0,35	22,20	1,05	5,52	0,26	16,07	0,76
100	0,4	2	11,60	0,18	33,93	0,53	8,28	0,13	23,98	0,38	6,07	0,10	17,35	0,27
50	0,2	1	12,25	0,10	35,38	0,28	8,74	0,07	24,99	0,20	6,39	0,05	18,07	0,14

								Нагру	зка					
	ПВД-100			100	кН			80	кН			60	кН	
				Соотно	шение			Соотно	шение			Соотн	ошение	
n1, об/мин	Скорость пере	мещения, мм/с	1:	36	4:3	4:36		36	4:3	6	1:3	6	4:36	3
	1:36	4:36	Т1, Нм	Р1, кВт										
1500	6	19	17,61	4,15	49,93	11,76	14,29	3,37	40,28	9,49	10,97	2,59	30,63	7,22
1000	4	13	18,33	2,88	53,05	8,33	14,87	2,34	42,77	6,72	11,40	1,79	32,50	5,10
750	3	10	19,11	2,25	54,76	6,45	15,50	1,83	44,14	5,20	11,88	1,40	33,53	3,95
500	2	6	19,98	1,57	56,59	4,44	16,19	1,27	45,61	3,58	12,39	0,97	34,63	2,72
300	1	4	21,97	1,04	60,66	2,86	17,78	0,84	48,86	2,30	13,59	0,64	37,07	1,75
100	0,4	1	24,44	0,38	65,37	1,03	19,75	0,31	52,64	0,83	15,07	0,24	39,90	0,63
50	0,2	1	25,90	0,20	68,03	0,53	20,92	0,16	54,76	0,43	15,95	0,13	41,49	0,33

# ТАБЛИЦЫ КРУТЯШЕГО МОМЕНТА, МОЩНОСТИ И НАГРУЗКИ

Данные представлены для продолжительной работы ПВДК в нормальных условиях (+25°C) с ПВ 70% **ВНИМАНИЕ!** Значения в оранжевых зонах приведут к перегреву ПВД. Эксплуатация возможна при снижении нагрузки, ПВ, изменении температурных факторов окружающей среды.

								Нагру	зка					
	ПВДК-5			5 ו	кН			3 ⊦	ίH			1 к	:H	
				Соотно	шение			Соотно	шение			Соотн	ошение	
n1, об/мин	Скорость пере	мещения, мм/с	1:	16	4:1	6	1:	16	4:1	6	1:1	16	4:1	6
	1:16	4:16	Т1, Нм	Нм Р1, кВт Т1, I		Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт						
1500	7,8	31,3	0,50	0,12	1,45	0,34	0,33	0,08	0,91	0,21	0,16	0,04	0,37	0,09
1000	5,2	20,8	0,50	0,08	1,47	0,23	0,33	0,05	0,92	0,15	0,16	0,03	0,37	0,06
750	3,9	15,6	0,53	0,06	1,48	0,17	0,35	0,04	0,93	0,11	0,17	0,02	0,38	0,04
500	2,6	10,4	0,53	0,04	1,51	0,12	0,35	0,03	0,94	0,07	0,17	0,01	0,38	0,03
300	1,6	6,3	0,58	0,03	1,53	0,07	0,38	0,02	0,96	0,05	0,18	0,01	0,39	0,02
100	0,5	2,1	0,64	0,01	1,56	0,02	0,41	0,01	0,98	0,02	0,19	0,003	0,39	0,01
50	0,3	1	0,64	0,01	1,62	0,01	0,41	0,003	1,01	0,01	0,19	0,002	0,40	0,003


	55 514 40		Нагрузка											
	ПВДК-10			10	кН			8 ו	ίΗ			6 к	ίH	
				Соотно	шение			Соотно	ошение			Соотн	ошение	
n1, об/мин	Скорость перемец	цения штока, мм/с	1:	1:16		4:16		16	4:1	6	1:1	16	4:1	6
	1:16	4:16	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт
1500	8	31	1,01	0,24	3,04	0,72	0,84	0,20	2,48	0,58	0,67	0,16	1,93	0,45
1000	5	21	1,04	0,16	3,07	0,48	0,87	0,14	2,51	0,39	0,69	0,11	1,95	0,31
750	4	16	1,07	0,13	3,10	0,36	0,89	0,10	2,53	0,30	0,70	0,08	1,96	0,23
500	3	10	1,12	0,09	3,17	0,25	0,92	0,07	2,59	0,20	0,73	0,06	2,01	0,16
300	2	6	1,13	0,05	3,23	0,15	0,93	0,04	2,64	0,12	0,74	0,03	2,04	0,10
100	1	2	1,22	0,02	3,29	0,05	1,01	0,02	2,68	0,04	0,80	0,01	2,08	0,03
50	0,3	1	1,33	0,01	3,43	0,03	1,10	0,01	2,80	0,02	0,86	0,01	2,16	0,02


								Нагру	зка					
	ПВДК-25			25	кН			20	кН			15	кН	
				Соотно	шение			Соотно	ошение			Соотн	ошение	
n1, об/мин	Скорость пере	мещения, мм/с	1:	24	4:2	4	1:	24	4:2	4	1:2	24	4:24	4
	1:24	4:24	Т1, Нм	Р1, кВт										
1500	10	42	2,88	0,68	9,25	2,18	2,36	0,56	7,48	1,76	1,83	0,43	5,70	1,34
1000	7	28	2,96	0,46	9,37	1,47	2,42	0,38	7,56	1,19	1,88	0,30	5,76	0,91
750	5	21	3,02	0,36	9,44	1,11	2,47	0,29	7,63	0,90	1,92	0,23	5,81	0,68
500	3	14	3,17	0,25	9,62	0,76	2,59	0,20	7,77	0,61	2,00	0,16	5,92	0,46
300	2	8	3,18	0,15	9,81	0,46	2,60	0,12	7,92	0,37	2,01	0,09	6,03	0,28
100	1	3	3,46	0,05	10,00	0,16	2,82	0,04	8,07	0,13	2,18	0,03	6,14	0,10
50	0,35	1	3,74	0,03	10,38	0,08	3,05	0,02	8,38	0,07	2,35	0,02	6,37	0,05


								Нагру	зка					
	ПВДК-50			50	кН			35	кН			25	кН	
				Соотно	шение			Соотно	шение			Соотн	ошение	
n1, об/мин	Скорость перег	иещения , мм/с	1:	:28	4:2	4:28		28	4:2	.8	1:2	28	4:28	3
	1:28			Р1, кВт	Т1, Нм	Р1, кВт								
1500	9	36	5,21	1,23	16,28	3,84	3,81	0,90	5,70	2,74	2,88	0,68	8,52	2,01
1000	6	24	5,60	0,88	16,70	2,62	4,08	0,64	5,76	1,87	3,07	0,48	8,73	1,37
750	4	18	5,86	0,69	16,96	2,00	4,26	0,50	5,81	1,43	3,20	0,38	8,86	1,04
500	3	12	5,99	0,47	17,13	1,35	4,35	0,34	5,92	0,96	3,26	0,26	8,95	0,70
300	2	7	6,37	0,30	17,64	0,83	4,62	0,22	6,03	0,59	3,46	0,16	9,20	0,43
100	1	2	7,10	0,11	18,41	0,29	5,13	0,08	6,14	0,21	3,82	0,06	9,58	0,15
50	0,3	1	7,92	0,06	19,30	0,15	5,70	0,04	6,37	0,11	4,23	0,03	10,03	0,08


								Нагру	зка					
	ПВДК-100			100	) кН			80	кН			60	кН	
				Соотно	шение			Соотно	шение			Соотн	ошение	
n1, об/мин	Скорость пере	иещения , мм/с	1:	36	4:3	36	1:	36	4:3	6	1:3	6	4:36	3
	1:36	4:36	Т1, Нм	Р1, кВт										
1500	7	28	8,15	1,92	25,99	6,12	6,72	1,58	21,13	4,98	5,30	1,25	16,27	3,83
1000	5	19	8,76	1,38	26,76	4,20	7,22	1,13	21,74	3,42	5,67	0,89	16,73	2,63
750	3	14	8,97	1,06	26,97	3,18	7,38	0,87	21,91	2,58	5,79	0,68	16,85	1,99
500	2	9	9,43	0,74	27,53	2,16	7,75	0,61	22,36	1,76	6,07	0,48	17,19	1,35
300	1	6	9,59	0,45	27,63	1,30	7,87	0,37	22,44	1,06	6,16	0,29	17,25	0,81
100	0,46	2	10,35	0,16	28,66	0,45	8,49	0,13	23,26	0,37	6,62	0,10	17,87	0,28
50	0,23	1	11,28	0,09	29,79	0,23	9,23	0,07	24,17	0,19	7,17	0,06	18,54	0,15

14









20

Типоразмер	ПВД(К)-5	ПВД(К)-10	ПВД(К)-25	ПВД(К)-50	ПВД(К)-100
Винт	Tr20x4	Tr24x5	Tr30x6	Tr40x7	Tr60x9
Винт ШВП	16x5	25x5	32x10	40x10	50x10
A	62	74	90	116	160
В	80	100	145	180	200
С	72	85	126	145	175
E	52	63	81	115	131
F	60	78	106	150	166
G	29	39	45	60	85
Н	40	50	60	80	100
H2	90	95	100	110	120
Ι	120	140	210	240	308
J	24	32	50	63	71
K	24	28	35	39	46
L	21	29	40,5	63	66
M	15	15	23	20	33
N	32,5	35,4	42	70	96
0	32,5	35,4	42	50	46
Р	8 отв М6, глуб. 8		8 отв М8, глуб. 10	8 отв М10, глуб. 15	8 отв М12, глуб. 25
R			8 отв М10, глуб. 15		
S	Ø11h8	Ø14h8	Ø19h8	Ø22h8	Ø24h8
a0	36	42	50	70	80
a1	48	60	67	85	117
a2	48	60	67	85	117
a3	45	48	50	78	
a4	54	58	61	78	108
b	83	88	113	120	121
b0	102	115	159	180	220
b1			205	250	310
c1	65	80	90	110	150
c2	65	80	90	110	150
c3	55	58	62	95	
c4	68	72	79	95	130
d	12	16	20	30	35
d0	16	20	25	30	40
d1	12	16	20	30	35
d2	12	16	20	30	35
d3	32	42	53	70	81
d7	32	36	38	63	
d8	39	42	46	60	85
d9	28	32	38	48	70
e0	82	95	136	155	185
g	12	16	20	30	35
g1	8	10	12	15	20
h	44	45	46	66	
h1	20	20	23	36	54
h2	45	48	50	70	90
h3	83	90	94	132	131

Типоразмер	ПВД(К)-5	ПВД(К)-10	ПВД(К)-25	ПВД(К)-50	ПВД(К)-100
Винт	Tr20x4	Tr24x5	Tr30x6	Tr40x7	Tr60x9
Винт ШВП	16x5	25x5	32x10	40x10	50x10
h4	12	12	14	16	
h5	8	9	8	12	
h6	6	6	7	9	10
h7	8	8	8	12	18
h8	13	13	13	18	18
j	M12x1,25	M16x1,5	M20x1,5	M30x2	M36x2
j1	Ø12k6	Ø15k6	Ø20k6	Ø25k6	Ø40k6
k	24	32	40	60	70
k0	55	65	70	105	120
k1	24	32	40	60	70
l1	22	25	40	45	57
12	24	27,5	42	47,5	66,5
m	2 отв М4 глуб. 10	2 отв М4 глуб. 10	2 отв М6 глуб. 12	2 отв М6 глуб. 12	2 отв М10 глуб. 25
n0	Ø17	Ø17	Ø18	Ø22	Ø34
n1	12	12	11	18	22
n2	12	29	45	53	60
n3	100	120	Ø100	140	Ø160
о0	4 отв Ø11	4 отв Ø11	8 отв Ø11	8 отв Ø15	8 отв Ø22
o1	4 отв Ø9	4 отв Ø11	4 отв Ø11	4 отв Ø13	4 отв Ø17
o2	4 отв Ø9	4 отв Ø11	4 отв Ø11	4 отв Ø13	4 отв Ø17
o3	6 отв Ø7	6 отв Ø7	6 отв Ø7	6 отв Ø9	
o4	6 отв Ø7	6 отв Ø7	6 отв Ø7	6 отв Ø9	6 отв Ø11
р	75	92	101	149	173
p1	91	113	157	184	214
q	73	92	104	131	156
q1	92	117	134	169	192
q2	24	32	35	42	43
r	29	32	40	53	76
r1	44	47	55	68	96
r2	4x4x18	5x5x20	6x6x36	6x6x36	8x7x50
r3	15	20	25	30	45
s0	36	40	40	50	66
s1	25	30	40	50	70
s2	12	15	13	25	28
s3	16	21	16	37	43
t0	122	135	228	275	350
t1	12	16	30	35	40
t2	24	32	50	60	90
u	7	8	10	15	20
u1	45	49	55	69	98
u2	20	21	23	30	50
u3	30	35	40	45	60
u4	7	8	10	15	20
W	73	92	104	159	192
w1	87	111	129	199	236
w2	24	32	40	60	72

# ПВДК - • • • - • - • • • • • • • • - • • - • • - КВ - • - • • - К - • • - $\Gamma$ - $\Gamma$ Ф

1. Наименование

**ПВД** - Промышленный винтовой домкрат с трапециедальной резьбой

**ПВДК** - Промышленный винтовой домкрат с шарико-винтовой предачей

- 2. Типоразмер 5; 10; 25; 50; 100
- 3. Исполнение 1 или 2
- 4. Передаточное отношение

**Н-** нормальное (например 1:16)

П - повышенное (например 4:16)

- 5. Рабочий ход, мм
- 6. Узел крепления

Установочная площадка — **ЦЦ** Установочная площадка с опорами — **ЦШ** В исполнении ПВД без узла крепления, буквенное обозначение отсутствует.

7. Наконечники винта (Исполнение 1)

Наконечник винта Проушина – НП Наконечник винта со Сферическим шарниром – НС

Наконечник винта Вилка – НВ

Наконечник винта Фланец – НФ

**О**порный **Ф**ланец – **ОФ** (применяется в исполении 2)

В исполнении ПВД без наконечника, буквенное обозначение отсутствует.

8. Гайка Дуплексная перемещающаяся — ГД (по умолчанию ПВД исполения 2 комплектуется фланцевой перемещающейся гайкой - ГП)

Гайка Защитная - ГЗ

9. Конечные Выключатели – КВ

В исполнении ПВД без конечных выключателей обозначение отсутствует.

10. Узел Антипроворота винта – А

В исполнении ПВД без антипроворота обозначение отсутствует.

- 11. Защита Винта от выкручивания 3В В исполнении ПВД без защиты от выкручивания обозначение отсутствует.
- 12. Защитный Колпачок К

В исполнении ПВД без защитного колпачка, буквенное обозначение отсутствует.

13. Ручной Привод съёмный – РП

Ручной привод Стационарный – РС (применяется при отсутствии электродвигателя)

В исполнении ПВД без ручного привода, буквенное обозначение отсутствует.

- 14. Гофр защитный Г
- **15.** Переходный **Ф**ланец для электродвигателя П**Ф** (фланец комплектуется соединительной муфтой)

Пример обозначения: ПВД-25-1-Н-200-ЦШ-НВ-А-КВ-Г

Промышленный винтовой домкрат с ПВГС, типоразмер 25, исполнение 1 (перемещающийся винт), нормальное передаточное отношение, рабочий ход винта 200 мм, установочная площадка с опорами, наконечник вилка, устройство антипроворота винта ПВГС, конечный выключатели, гофр.

#### МАРКИРОВКА




Вся продукция производства ООО "Сибирь-мехатроника" поставляются с информационной табличкой, установленной на корпусе. Табличка помимо обозначения и основных технических характеристик содержит заводской номер изделия, год выпуска, а также зарегистрированный торговый знак предприятия (патент № 65881 действующий с 13.10.2006 г.)



- Торговый знак ООО "Сибирь-мехатроника".

Любая продукция с аналогичной маркировкой, без нанесения торгового знака является фальсификатом!

#### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ



Соединительные муфты необходимы для соединения валов и карданов при построении систем домкратов. Также муфты компенсируют несоосность соединяемых валов.


#### ОСОБЕННОСТИ МУФТ СЕРИИ ZTK:

- обеспечение соединения без зазора
- высокая износостойкость и надежность
- высокая прочность на скручивание
- упругая вставка сглаживает ударные нагрузки
- температура рабочей среды -30..80 С

# ВЫБОР МУФТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОРАЗМЕРА ДОМКРАТА:

ПВД-5 ПВДК-5				ПВД-100 ПВДК-100
ZTK-30D	ZTK-40D	ZTK-40D	ZTK-55D	ZTK-65D

	Макс.	Момент	Жесткость	Допуск	Допуск	Допуск	
	частота	инерции	на	радиального	углового	осевого	Bec
Модель	вращения	инорции	скручивание	смещения	смещения	смещения	
	об/мин	кг•м <sup>2</sup>	Н∙м/рад	ММ	градус	ММ	Γ
ZTK-30D	12000	8,5x10 <sup>-4</sup>	72	0,02	1	+0,6	50
ZTK-40D	10000	8,5x10 <sup>-4</sup>	550	0,02	1	+0,6	156
ZTK-55D	8000	8,5x10 <sup>-4</sup>	1500	0,02	1	+0,6	362
ZTK-65D	6000	8,5x10 <sup>-4</sup>	2800	0,02	1	+0,6	582



Модель			Разм	еры, м	им			Крепе- жный	Момент затяжки	Номиналь- ный момент	Макс. крутящий	
Модоль	D	L	L1	L2	F	dmin	dmax	винт	винта (Н•м)	(Н•м)	момент, (Н•м)	
ZTK-30D	30	35	11	10	5	8	14	M4	1,7	6,5	13	
ZTK-40D	40	55	19,5	12	10	14	22	M5	8	32	64	
ZTK-55D	55	78	30	14	11	14	28	M6	8	46	92	
ZTK-65D	65	90	35	15	12	19	35	M8	15	109	218	


# Ортогональные редукторы серии ZL предназначены для передачи вращательного движения между валами расположенными под углом 90 по отношению друг к другу. Возможна поставка редукторов трех типоразмеров с тремя вариантами


редукторов трех типоразмеров с тремя вариантами выходных валов и двумя вариантами передаточных отношений 1:1 или 1:2.




#### ВЫБОР РЕДУКТОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОРАЗМЕРА ДОМКРАТА:

ПВД-5	ПВД-10	ПВД-25		ПВД-100
ПВДК-5	ПВДК-10	ПВДК-25		ПВДК-100
ZL332	ZL333	ZL333	ZL334	ZL334







А = Входной вал

В = Выходной вал со стороны конического зубчатого колеса


С = Выходной вал с противоположной стороны от конического зубчатого колеса


#### ПРИМЕР ЗАКАЗА:

#### ZL 332 BC 1.1

Редуктор ZL 332 Два выходных вала (BC) Передаточное отношение 1:1

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ





	A	В	c	D f7	b	t1	E	F	G	н	I	L	N	o	01	P	<b>Q</b> H6	s	T	v	z
ZL 332	52	18	66	15	5	12	35	26	6.2	50	7	52	24	24	24	8.3	35	5	90	104	27
ZL 333	76	27	96	20	6	16.5	50	38	8.3	74	8	75	38	38	38	8.3	55	3.5	140	150	40
ZL 334	100	38	98	25	8	21	70	38	10.3	98	13	80	45	45	70	10.3	65	3.5	150	160	60

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗА

ООО "Сибирь-мехатроника" Россия, 630087, г. Новосибирск, а/я 169

телефон: (383) 315-25-31 (383) 399-00-55 e-mail: info@sibmech.ru сайт: www.sibmech.ru

ул. Немировича-Данченко, 138

(383) 315-25-18 факс:

www.актуатор.рф

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для ПВД и ПВДК ИСПОЛНЕНИЕ 1

Заказчик (наименование предприятия):
Адрес:
Телефон: Факс: e-mail: Контактное лицо (ФИО, должность):
Обозначение домкрата
Количество
Комплектация:
25

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗА

ООО "Сибирь-мехатроника"

Россия, 630087, г. Новосибирск, а/я 169 ул. Немировича-Данченко, 138

телефон: (383) 315-25-31 e-mail: info@sibmech.ru (383) 399-00-55 сайт: www.sibmech.ru

(383) 315-25-18 www.актуатор.рф факс:

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для ПВД и ПВДК ИСПОЛНЕНИЕ 2

почтой в наш адрес.	, заполните опросный лист и направьте	его факсом лиоо электронной
Заказчик (наименова	ние предприятия):	
Адрес:		
Телефон:	Факс:	e-mail:
Контактное лицо (ФИ	1О, должность):	
Ωξορμομικο Μονομικ	13Ma	
	Sivia	
Количествош		
	растяжение сжатие	
	инта (схема Эйлера) : 1 🔲 2 🔲 3	
\/		
Усилие подъема		икратовкн
Рабочий ход домкрат	га (высота подъема) <sub></sub> мм	икратовкн
Рабочий ход домкрат Необходимая скорос	га (высота подъема) мм ть подъемамм/с	
Рабочий ход домкрат Необходимая скорос Положение домкрата	га (высота подъема) мм ть подъема мм/с а вертикальное горизонтальное	
Рабочий ход домкрат Необходимая скорос Положение домкрата	га (высота подъема) мм ть подъемамм/с	

Комплектация:

